

ACTIVIDADES DIARIAS

Fecha: -- / -- / --

1. REPLANTEO				2. LAMINA DE AGUA			OBSERVACIONES: Se realizo el levantamiento desde el Km 5+500 al Km 5+700 del lado derecho del caño e instalación de balizas.
ABSCISA	INICIO	FINAL	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR			
	km - + 0	km - + 0	13,21	13,21	m.s.n.m.		
			BAJO	ESTABLE	SUBIO		
TOTAL			X			0 m	

3. DRAGADO Y CHEQUEO DE COTAS											
MAQUINA #1				MAQUINA #2				MAQUINA #3			
ABSCISA	INICIO	FINAL		ABSCISA	INICIO	FINAL		ABSCISA	INICIO	FINAL	
	km - + 0	km - + 0			km - + 0	km - + 0			km 2 + 550	km 2 + 625	
TOTAL			0 m	TOTAL			0 m	TOTAL			75 m
CHEQUEO DE COTA				CHEQUEO DE COTA				CHEQUEO DE COTA			
ABSCISA	INICIO	FINAL		ABSCISA	INICIO	FINAL		ABSCISA	INICIO	FINAL	
	km - + 0	km - + 0			km - + 0	km - + 0			km 2 + 550	km 2 + 625	
TOTAL			0 m	TOTAL			0 m	TOTAL			75 m

OBSERVACIONES: -La máquina #1 se encuentra en mantenimiento.
-La máquina #2 no pudo realizar el dragado debido a la inestabilidad de la misma sobre el terreno, se detuvo el trabajo mientras se encuentra solución al inconveniente.
-La máquina #3 esta realizando el dragado en el costado izquierdo.

4. CLIMA					OBSERVACIONES:
TIEMPO ATMOSFERICO					
Soleado/Despejado	Soleado-Nublado	Nublado	Lluvioso		
X					

5. OTRAS ACTIVIDADES					

6. MAQUINARIA DISPONIBLE EN SITIO

#	TIPO DE MAQUINA	CANTIDAD	REFERENCIA	TIEMPO DE TRABAJO	OBSERVACIONES

7. PERSONAL DE OBRA

#	Nombre	Cargo	empresa	ELEMENTOS DE PROYECCIÓN PERSONAL						Otros elementos/Observaciones
				Guantes	Gafas	Chaleco	Casco	Botas		
1	OVIDIO ALENXANDER AVENDAÑO JAIME	INGENIERO RESIDENTE	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
2	YERYSEL CABALLERO TETAY	AUXILIAR AMBIENTAL	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI		
3	JULIO CANTILLO HERNANDEZ	TOPOGRAFO	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Estación total - Chaleco salvavidas	
4	LUIS EDUARDO DOMINGUEZ FRAGOZO	TOPOGRAFO	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Estación total - Chaleco salvavidas	
5	JUAN CARLOS VASQUEZ CHACON	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
6	JONATHAN JOSE AVILA OSPINO	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
7	JUAN DAVID ROJAS ARIZA	AYUDANTE DE OBRA	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
8	JORGE ANAYA LUNA	AYUDANTE DE OBRA	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
9	GEOVANY ENRIQUE CAÑAVERA SALAS	AYUDANTE DE OBRA	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
10	ALCIDES MANUEL LUNA JEREZ	AYUDANTE DE OBRA	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
11	SAMUEL CUDRIZ JEREZ	VIGILANTE	CFD Ing.	SI	SI	SI	SI	SI	chaleco reflectivo	
12	RICHARD ALEXANDER LORA CORREA	ING. JR. INTERVENTORIA	Inter-Mojana	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
13	JUAN CARLOS PULIDO ALCALA	SISO - INTERVENTORIA	Inter-Mojana	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
14	DARIO FRANCISCO OTERO LOPEZ	OPERADOR MAQUINA	Comepsa	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
15	VICTOR ALFONSO JIMENEZ GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	Comepsa	NO	SI	SI	NO	SI	Se enviaron oficios respectivos-no se les permite la entrada a la por parte de la interventoría, en caso de que laboren es bajo responsabilidad única y exclusivamente del contratista de a cuerdo con los oficios enviados y recibidos por CFD Ingeniería S.A.S.	
16	PEDRO ALBERTO GAMBOA CHACON	OPERADOR MAQUINA	Vias y Drag.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	
17	DEIDER ENRIQUE ACUÑA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	Vias y Drag.	SI	SI	SI	SI	SI	Chaleco salvavidas	

CHARLA DIARIA DE SEGURIDAD: La protasta